

TOSHIBA 東芝換気システム応用部品取付説明書


販売店・工事店さま用

	形名
分岐ボックス	・ DV-1CB ・ DV-1CB1 ・ DV-05CB ・ DV-05CB1
フレキシブルダクト(断熱材付)	・ DV-1FPD ₁
フレキシブルダクト(塩ビ製)	・ DV-1FPA ₁ ・ DV-1FPB ₁ ・ DV-05FPB ₁
接続バンド	・ DV-1BFA ・ DV-05BFB
ダクト吊り金具	・ DV-1DTA ・ DV-05DTB
パイプ継手(樹脂製)	・ DV-05PT

- このたびは換気システム応用部品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの換気システム応用部品を正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。


安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 確実に取り付ける	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

注意

強度のある所に確実に
取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。



確実に取り付ける

お 願 い


- この取付説明書に記載形名以外の製品は、個々の製品に付属しています取付説明書をご使用ください。
- 取り付けのときは、けが防止のため厚手の手袋を着用してください。

外形図

分岐ボックス

●DV-1CB、DV-1CB1


12×42長穴




※DV-1CB1 は風向板がありません。
※DV-1CB1 は吸気方向、排気方向が逆になります。

●DV-05CB

12×42長穴




●DV-05CB1




フレキシブルダクト(断熱材付)

●DV-1FPD₁



フレキシブルダクト(塩ビ製)

●DV-1FPA₁、DV-1FPB₁、DV-05FPB₁




(単位: mm)

形名	φA	φB	C	φD	φE	φF	G	H	接続口元数
DV-1FPA ₁	109.7	101.6	17,000	121.1	107	100	110	52	9
DV-1FPB ₁	109.7	101.6	2,000	121.1	107	100	110	52	2
DV-05FPB ₁	57.8	50.8	18,000	68.9	56.4	50	80	37	8


接続バンド

●DV-1BFA、DV-05BFB




ダクト吊り金具

●DV-1DTA、DV-05DTB



パイプ継手

●DV-05PT




取付方法 ●取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。


分岐ボックス

●DV-1CB、DV-1CB1、DV-05CB


①下図を参照してアンカーボルト (φ10) を埋め込みます。



②分岐ボックスに取り付けてあるねじ (φ4×10Q) 4本をはずし、付属の天吊金具 (2個) をさきに取りはずしたねじで確実に取り付けます。



③分岐ボックスのダクト接続口方向に注意し、分岐ボックスが水平になるようにアンカーボルトに固定します。




お願い

分岐数に応じてダクト接続口をはずし、付属の遮へい板を取り付けてください。

●DV-05CB1

①付属の取付金具 (2個) を、木ねじで梁に固定します。




②分岐ボックスを取付金具に乗せ、下側より取付金具のねじ穴位置をマーキングします。

マーキング位置にφ3.2のドリルでタッピンねじ用下穴をあけます。

(4カ所)

③分岐ボックスを取付金具に乗せ、下側より市販の取付ねじ (タッピンねじ、3種φ4×10Q) 4本で固定します。



お願い

分岐数に応じてダクト接続口をはずし、付属の遮へい板を取り付けてください。


フレキシブルダクト (断熱材付)

●DV-1FPD1

①換気扇本体とパイプフード間の距離に合わせ、フレキシブルダクトを切断します。

お願い ほつれ防止のため、切断後不織布をホチキス等により止めてください。


②換気扇本体の接続口にフレキシブルダクトを差し込み、テープで密封します。




フレキシブルダクト(塩ビ製) 接続バンド

- DV-1FPA₁、DV-1FPB₁、DV-05FPB₁
- DV-1BFA、DV-05BFB


①配管接続する各製品間の距離に合わせ、フレキシブルダクトを切断します。




②切断したフレキシブルダクトの端に、付属の接続口元を奥まで確実にはめ込みます。



③フレキシブルダクトの接続口元に接続バンドを挿入し、接続口元を各製品の接続口に差し込みます。



④接続バンドの位置を確かめ、ドライバーで接続バンドの締付ねじをまわし、確実に接続口元を固定します。




ダクト吊り金具

- DV-1DTA、DV-05DTB

①フレキシブルダクトにダクト吊り金具をはめ込みます。

②ダクト吊り金具を吊りボルトにボルト・ナットで取り付けます。



パイプ継手(樹脂製)

- DV-05PT

パイプ継手の差し込み部に全周わらなく接着剤を塗布して、フレキシブルダクトを差し込みます。

