

■二段架台組立要領（TCB-LW1401）

弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

下記説明に従ってご利用下さい。

●組立前に右記部品表により数量をご確認下さい。

●部品表

No.	名 称	数量	備 考
①	サイドフレーム	2	
②	バー	4	
③	補強板	2	
④	補助棧	4	
⑤	補助棧ブラケット	8	
⑥	アンカーブラケット	4	90° 回転取付可
⑦	ゴムパット	8	
⑧	ゴムパッキン	8	
⑨	保護キャップ	8	
⑩	六角ボルト (M8×40L)	8	平座金 (2枚)・ナット (2個)
機器及びゴムパット固定用			
⑪	六角ボルト (M8×50L)	16	平座金 (2枚)・ばね座金・ナット
②バー③補強板 (上部)⑤補助棧ブラケット固定用			
⑫	六角ボルト (M8×60L)	6	平座金 (2枚)・ばね座金・ナット
③補強板 (下部)⑥アンカーブラケット固定用			
⑩⑪⑫ 平座金52枚・ばね座金22枚・六角ナット38個			

※アンカーボルトは先様にてご用意ください。

■架台組立要領

⚠ 注意：組立時は手袋などを着用し、手先を保護して下さい。

1. アンカーボルト配置に応じて⑥アンカーブラケットの向きを調整して下さい。
尚、レベルの調整範囲は20mmです。
2. 機器の取付けは架台を完全に固定してから行って下さい。
ボルトはダブルナット固定です。
3. 転倒や横揺れ防止のため、必ず番線等で機器上面を壁または床面に固定して下さい。
4. アンカーボルトと番線は付属しておりません。
先様にてご用意ください。

●組立完成図

