


**MODEL**  
**C-20M<sub>1</sub>**  
**C-25M<sub>1</sub>**  
**M C-30M<sub>1</sub>**

**東芝換気扇応用部品**  
**ウェザーカバー（金属製）**

## 取付説明図

### ●組立てかた

カバーと左右の側板を付属のネジ( $\phi\ 4\times 6\ l$ ) 6本で確実に締め付け組立ててください。(下板は木枠に取り付けるとき使います)



### ●取り付けかた

付属の木ネジ( $\phi\ 4.1\times 16\ l$ ) 4本でまず上部2カ所を固定し、次に下部2カ所を側板と下板を重ねて確実に固定してください。

